

ANAERÓBICOS PEKECHO (anexo 1)

RESIS- TENCIA	TIPO	VISCOSIDAD M.Pa s/CP	CAP.RELLENO (Max) m/m	COLOR	RESITENCIA CIZALLAMIENTO N/m.m.2	PIEZAS MANIPULABLES (Minuto)	TIEMPO TRABAJO (Horas)	APLICACIONES
B A J A	B-2	650	0.10	VIOLETA	4 – 8	10 – 20	1-3	FIJACIÓN Y SELLADO DE TUERCAS, EJES.
	B-4	30.000	0.40	BLANCO	4 – 8	30 – 60	1-3	SELLADOR ROSCAS, GAS, AIRE, GLP, ETC... (HASTA 20 BAR)
	B-5	55.000	0.50	BLANCO	4 – 8	30 – 60	1-3	SELLADOR ROSCAS CON TEFLÓN LÍQUIDO HASTA 2 “ DE GAS, AIRE, GLP, ETC. (PARA ELEVADAS PRESIONES)
M E D I A	M-0	55.000	0.50	ROJO	5 – 10	30 – 60	3-6	SELLADOR. FORMADOR JUNTAS PLANAS.
	M-1	900	0.12	CELESTE	8 – 12	10 – 20	1-3	FIJACIÓN Y SELLADO DE TUERCAS HASTA M-10
	M-2	10.500	0.30	AZUL	8 – 12	20 – 40	1-3	FIJACIÓN Y SELLADO DE TUERCAS HASTA M-36
	M-3	900	0.12	MARRON	6 – 12	10 – 20	1-3	SELLADOR HIDRÁULICO, NEUMÁTICO ALTA PRESIÓN. (HASTA 100 BAR).
	M-4	55.000	0.50	AMARILLO	6 – 12	30 – 60	1-3	SELLADOR ACCESORIOS DE AGUA, GAS, GLP, ETC.
	M-5	90.000	0.50	VERDE	8 – 12	60 – 920	2-3	FORMADOR DE JUNTAS
A L T A	A-0	225	0.10	VERDE	15 – 25	5 – 10	1-3	FIJADOR COJINETES, CHAVETAS, CASQUILLOS, ETC...
	A-1	75	0.07	VERDE	15 – 25	2 – 5	1-3	SELLADOR POROS Y FIJADOR ELEMENTOS MONTADOS (PENETRANTE).
	A-2	900	0.12	VERDE	25 – 35	10 – 20	1-3	FIJADOR DE TORNILLOS, TUERCAS, ESPÁRRAGOS, QUE NO REQUIERAN DESMONTARSE.
	A-3	2.000	0.20	VERDE	25 – 30	10 – 20	1-3	FIJADOR Y SELLADO DE TORNILLOS, PRISIONES, EJES Y MONTAJES METÁLICOS CILÍNDRICOS
	A-4	5.000	0.25	VERDE	15 – 25	20 – 30	3-6	FIJACIÓN Y SELLADO DE UNIONES ROSCADAS CON MUCHA HOLGURA.
	A-5	10.000	0.30	VERDE	15 – 25	20 – 40	3-6	FIJADOR Y SELLADOR PARA ALTAS TEMPERATURAS. (HASTA 230°C)